

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Incata von MCA - Flurkommode in Balkeneiche







Wichtiger Hinweis für Sie


Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MCA furniture GmbH, Hainbergstraße 16, 32816 Schieder-Schwalenberg, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

| INCATA | | | |
|--|--|---|----------------|
| <p>Front: Rahmen Balkeneiche tiefgezogen Nachbildung Front: Balkeneiche Melamin Nachbildung, Absetzung Oxid Melamin Nachbildung Korpus: Balkeneiche Melamin Nachbildung Rückwände und Schubkastenböden HDF, Unterflurführung gedämpft Scharniere, Kleiderstange, Füße, Haken & Griffe: Metall Sitzkissen optional</p> | | <p>Datum: Konto: Kunde: Verband: Gültig von: Gültig bis: Mindestbestellwert erstellt von:</p> | |
| | | <i>Ausführung</i> | <i>Artnr</i> |
|  <p>INCATA Garderobenkombination Besteht aus: T87/93/80/90/84</p> <p>Sitzkissen 1008799 optional</p> <p>B/H/T ca. 266/202/38 cm VPE 1 / Collis 6 / 0,384 cbm / 157 kg / zerlegt</p> | | Balkeneiche, Abs. Oxid | 1004848 |
|  <p>INCATA Bank 1 Klappe</p> <p>Mittelseite</p> <p>Sitzkissen 1008799 optional</p> <p>B/H/T ca. 93/47/38 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,052 cbm / 22 kg / zerlegt</p> | | Balkeneiche, Abs. Oxid | 1004849 |
|  <p>INCATA Garderobenschrank 2 Türen</p> <p>2 feste Böden, 3 Einlegeböden, Kleiderstange ausziehbar</p> <p>B/H/T ca. 77/202/38 cm VPE 1 / Collis 2 / 0,141 cbm / 62 kg / zerlegt</p> | | Balkeneiche, Abs. Oxid | 1004850 |
|  <p>INCATA Kommode 2 Türen/1 SK</p> <p>3 Einlegeböden</p> <p>B/H/T ca. 77/99/38 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,103 cbm / 40 kg / zerlegt</p> | | Balkeneiche, Abs. Oxid | 1004851 |
|  <p>INCATA Garderobenspaneel 1 Paneel/1 Boden</p> <p>Kleiderstange 3 Haken</p> <p>B/H/T ca. 93/108/28 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,045 cbm / 18 kg / zerlegt</p> | | Balkeneiche, Abs. Oxid | 1004852 |
|  <p>INCATA Spiegel</p> <p>B/H/T ca. 77/92/3 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,043 cbm / 15 kg / aufgebaut</p> | | Balkeneiche | 1004853 |

| | | Ausführung | Artnr |
|--|-----------|------------|-------|
|  <p>Sitzkissen Stoff anthrazit 1er Set für Type 80</p> <p>B/H/T ca. 85/4/34 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,016 cbm / 0,789 kg / aufgebaut</p> | anthrazit | 1008799 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Haftungsausschluss/ Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie sorgfältig folgende Informationen durch. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Verwendungszweck

Das Möbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Nutzung oder Objekteinrichtungen geeignet. Wenn nicht anders ausgezeichnet, beträgt die Nutzungsdauer der Sitzmöbel nicht länger als 4-5 Stunden am Tag.

Farbgebung

Kleine Farbunterschiede am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industrielle Fertigungstoleranz nicht zu vermeiden. Das gilt insbesondere für Leder, Textilien, Glas, Metall, Kunststoffe, Holz usw.. Durch das Verleimen von Holz können optische Farbschwankungen entstehen, was sich bei gebeizten und naturbelassenen Hölzern möglicherweise in deutlichen Farbunterschieden äußert. Auch kleine Äste dürfen, sofern sie die Stabilität nicht beeinträchtigen, verarbeitet werden.

Position im Raum

Schützen Sie Ihre Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung. Direktes Sonnenlicht führt zu Oxidationsprozessen in der Oberfläche, die nicht mehr zu beheben sind.

Geruch

Neue Möbel können anfänglich riechen. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate andauern. Hier hilft am besten häufiges Lüften. Bestimmte Produkte wie Leder behalten immer einen gewissen Eigengeruch. Liegen diese Gerüche innerhalb der Toleranzen bei Möbeln, handelt es sich um „warentypische Eigenschaften“ und sind nicht Grund für eine Beanstandung.

Maßtoleranzen

Liegen die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen bzw. internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um eine warentypische Eigenschaft (Bitte hierzu Warentypische Normen heranziehen).

Polybeutel

Dieser Plastikbeutel ist kein Spielzeug. Bitte von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten. Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterialien

Bitte achten Sie auf die separate Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten.