

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Garderobe von Sprenger Möbel - Garderobenpaneel antike Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Garderoben | Schubladenkorpusse | Spiegel

Garberoben

Holzart, Oberfläche: **Sumpfeiche** geölt
 Fertigung: Massivholz, Schubladen mit handgefertigten Zinken, Eisen vernickelt
 Spezialanfertigung: auf Anfrage möglich

Sumpfeiche: Die über 100 Jahre gewachsenen Bäume haben die charakteristischen Risse und das lebendige Holzbild. **Risse sind absolut normal und Merkmale der Natur.**

12-106



Schuhschrank mit Schublade

1-türig, Vorrichtung für Wandbefestigung,
 Spiegel klar, Türbandung rechts (Standard)
 Inneneinteilung: 4 Schuhfachböden
 H 183 B 55 T 35 cm

12-107



Schuhkorpus

2-türig mit 1 Schublade
 Inneneinteilung: 3 Schuhfachböden
 H 105 B 65 T 34 cm

12-109



Garderoben Wandpanele

1 Ablage, 1 Kleiderstange, 6 Kleiderhaken,
 Vorrichtung für Wandbefestigung
 H 186 B 66 T 35 cm

12-110



Wandgarderobe mit Ablage

1 Ablage, 2 Kleiderstangen, 4 Kleiderhaken,
 H 31 B 100 T 35 cm

—▶ *auf Anfrage alle Masse möglich*

12-111



Wandgarderobe „Bätkli“

12 Kleiderhaken
 H 25 B 90 T 29 cm

—▶ *auf Anfrage alle Masse möglich*

12-112



Korpus mit 2 Schubladen

H 50 B 65 T 44 cm

12-113



Bank mit Schublade

H 45 B 100 T 34 cm

Holzart, Oberfläche:	Antiker Eichenbalken gebürstet
Fertigung:	Massivholz, Eisen vernickelt
Spezialanfertigung:	auf Anfrage möglich
Antike Eichenbalken:	100 bis 150 jährige antike Eichenbalken, welche die Spuren der Jahrhunderte tragen. Massdifferenzen, Rissbildung und Antikmerkmale sind normal.

12-120

**Garderobenständer****Antiker Eichenbalken**

Kleiderstange, 6 Kleiderhaken
H 160 B 65 T 29 cm

Holzart, Oberfläche:	Arve (Zirbe) versiegelt
Fertigung:	Massivholz
Spezialanfertigung:	auf Anfrage möglich
Arve (Zirbe):	Alpine Arve (Zirbe) mit Ihren wissenschaftlich belegten positiven Eigenschaften. Bessere Schlafqualität und Raumklima, Förderung und Anregung des Wohlbefindens und Gesundheit.

★ **Individuelle Einzelanfertigung** (kein Serienmodell)

12-121-9

**Kleiderhocker**

Schublade, Rückenteil mit Hosenhalter
H 45 B 46 T 53 cm

★

12-122-9

**Kleiderständer**

4 Kleiderhaken oben, 2 mitte, 2 unten
H 176 cm, Fuss 40 x 40 cm

★

Holzart, Oberfläche:	Sumpfeiche geölt
Fertigung:	Massivholz, Balkenholz mit Rissen, Eisen schwarz patiniert
Spezialanfertigung:	auf Anfrage möglich
Sumpfeiche:	Die über 100 Jahre gewachsenen Bäume haben die charakteristischen Risse und das lebendige Holzbild. Risse sind absolut normal und Merkmale der Natur.

12-130-1

**Herrendiener**

mit Ablagefach
H 110 B 47 T 40 cm (Sockel 25 x 40 cm)

12-131-1

**Herrendiener**

mit Ablagefach
H 107 B 47 T 40 cm (Sockel 25 x 40 cm)

12-132-1

**Herrendiener**

H 111 B 47 T 30 cm (Sockel 25 x 25 cm)

Fortsetzung siehe nächste Seite →

Spiegel

Holzarten, Oberflächen:	1 - Sumpfeiche geölt 4 - Sumpfeiche natur gebürstet 9 - Arve (Zirbe) versiegelt 10 - Tanne Altholz gebrannt EA - Eiche antik Balkenschnitt gebürstet
Fertigung:	Massivholz, Spiegel klar, Aufhängung vertikal oder horizontal möglich , Rahmenbreite 11 cm
Spezialanfertigung:	auf Anfrage möglich
Sumpfeiche:	Die über 100 Jahre gewachsenen Bäume haben die charakteristischen Risse und das lebendige Holzbild. Risse sind absolut normal und Merkmale der Natur.
Tanne Altholz gebrannt:	Dieses Tannenholz wird in zahlreichen Arbeitsschritten von Hand gebrannt, gewaschen, gebürstet und poliert. Dadurch entsteht diese antike Oberfläche.
Arve (Zirbe):	Alpine Arve (Zirbe) mit Ihren wissenschaftlich belegten positiven Eigenschaften. Bessere Schlafqualität und Raumklima, Förderung und Anregung des Wohlbefindens und Gesundheit.
Eiche antik - Balkenschnitt:	Der äussere, verwitterte Teil der 100 bis 150 jährigen antiken Eichenbalken. Er trägt die Spuren der Jahrhunderte. Massdifferenzen, Rissbildung und Antikmerkmale sind normal.

12-8201-1/4/9/10
12-8201-EA



Spiegel 80 x 65 cm

**1/4/9/10
EA**

12-8200-1/4/9/10
12-8200-EA



Spiegel 120 x 65 cm

**1/4/9/10
EA**

12-8202-1/4/9/10
12-8202-EA



Spiegel 170 x 65 cm

**1/4/9/10
EA**